

Fotos mostrando o filtro interno de um redutor de pressão antes de instalar o pré filtro imantado Cobemag e após 500 horas trabalhando com o pré filtro imantado Cobemag



Foto do filtro do reparo do redutor de pressão **SEM** o uso do pré filtro imantado Cobemag após 500 horas de trabalho.



Foto do filtro do reparo do redutor de pressão **COM** o uso do pré filtro imantado Cobemag após 500 horas de trabalho.

**Resultado: toda a micro fuligem ficou retida no pré filtro imantado Cobemag**